


Uputstvo za korištenje DC punionica EPBIH – tip Circontrol Raption 50

Pokretanje procesa punjenja


Didirnite LCD ekran I odaberite konektor za punjenje, na osnovu konektora podržanog od strane vašeg vozila



Sljedeće, priključite vozilo kablom te pritisnite dugme 'Start'



Nakon nekoliko sekundi, proces punjenja će započeti i LCD ekran će prikazati proces punjenja



Zaustavljanje procesa punjenja

Pritisnite 'Stop' dugme dodirrom na LCD ekran



Kada zaustavite proces punjenja, LCD ekran će pokazati sumarni ekran, nakon toga pritisnite 'Exit' dugme na ekranu i odspojite vozilo sa kabla.

